

# UNIDAD DE EJECUCIÓN D-1, 2, 4 -1

## FICHAS DE ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE DERECHOS INDEMNIZABLES

FINCA  
14

### IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA



### DESCRIPCIÓN

Edificaciones e instalaciones:  
Puerta metálica abandonada  
Valla con zócalo de bloque y malla metálica

### VALORACIÓN

Longitud	Precio	Antigüedad Ch	Conservación Ci	INSTALACIONES Valor
4,6 ml cantidad	Valla 21,04 €	0,77	0,7	52,17 €
1 puerta	650,00 €	0,77	0,1	50,05 €

**IMPORTE TOTAL:**

**102,22 €**